

POVZETEK PROJEKTA (po veljavnem planu) - Nov projekt/ukrep

Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Šifra v NRP: 1714-25-0008 / 1 (Nov projekt/ukrep) Naziv: Energetska obnova Policijske uprave Murska Sobota Dolg naziv: Energetska obnova Policijske uprave Murska Sobota Nosilec / Investitor: 1714 - MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Vodja: Sandra Prelec Vrsta: INVV - Investicijsko vzdrževanje Stanje: V pripravi Celovit projekt: Teritorialne enote: Murska Sobota 100% Okoljski vpliv: Ugoden Označbe:	Element v NRP: Projekt Program: Ne Skrbnik v NRP: 1714 - POLICIJA Skupina projektov: 1714-17-S001 - Zagotavljanje delovnih pogojev in opreme policije Nosilni podprogram: 080201 - Javni red in splošna varnosti ljudi in premoženja Tip: O - Ostalo Ukrep NOO: Prednik (evid. projekt): Državna pomoč: Stopnja: Izvajanje
--	---

Namen in cilji
Cilj investicije je maksimalno izboljšati toplotno zaščito in hkrati kar najbolj preprečiti toplotne izgube na Policijski postaji Murska Sobota. Za doseganje zmanjšanja porabe energije - plina, za potrebe ogrevanja v zimskem času in porabe električne energije za obratovanje klim v poletnem času, je načrtovana popolna zaščita zunanjih površin s toplotno izolacijo. Izvede se nova termo izolativna fasada v debelini min. 15 cm z ustrezno toplotno prevodnostjo, prav tako se v sklopu obnove predvidi izolacija iz spodnje strani plošče nad kletjo. Izolira se tudi strešna plošča nadzidka nad objektom. S tem se doseže bistveno zmanjšanje porabe energije in hkrati zmanjšanje stroškov.

Opis stanja ter predviden napredek
PU Murska Sobota se nahaja v skeletno grajenem objektu iz leta 1981. Na fasado so pritrjene fasadne plošče. Lesena okna so bila že predhodno zamenjana s PVC okni s termopan zasteklitvijo, prav tako so bili odstranjeni tudi pločevinasti senčniki. Konstrukcija stavbe je v dobrem stanju, brez znakov deformacij ali poškodb. Streha je nepoškodovana in ne pušča, prav tako ni opaziti kapilarnega dviga vlage iz tal. Okolica objekta je urejena, na zahodni strani stavbe je ograjeno dvorišče, ki služi kot parkirna in manipulativna površina. Na vzhodni strani stavbe se nahaja nadstrešek za kolesa. Na določenih mestih fasade odpada omet, poškodovani ali v slabem stanju pa so tudi nekateri drugi fasadni elementi, kot so prezračevalne rešetke. Na fasado so nameščene klimatske naprave, svetilke ter varnostne kamere z vidnimi pripadajočimi povezavami, kar vpliva na estetski videz objekta. Glavna pomanjkljivost objekta je dotrajana in neučinkovita toplotna zaščita, ki povzroča prekomerne izgube energije in posledično višje obratovalne stroške. Prenova fasade z izboljšanjem toplotne izolacije ter sanacija poškodovanih elementov bi bistveno prispevali k energetski učinkovitosti in vizualni urejenosti objekta.

Dogodek	Datum	Oznaka	Dogodek	Datum	Oznaka	Poročila o izvajanju	Novelacije IP
Potrditev DIP / Zač. fin.: Potrditev PIZ: Potrditev IP: Gradbeno dovoljenje:	18.02.2025	351-6/2025/2	Začetek izvedbe: Uporabno dovoljenje: Konec financiranja:	31.12.2027			

Izhodiščna vrednost	Sprejeta vrednost	Veljavna vrednost	IZDATKI						
740.000,00	0,00	740.000,00	Izdatki pred 2023	Izdatki 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	470.000,00	55.000,00

VIRI FINANCIRANJA	DINAMIKA FINANCIRANJA						
	Financirano pred 2023	Financirano 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan po 2026
VIRI SKUPAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	470.000,00	55.000,00
Proračunski viri	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	470.000,00	55.000,00
Tip PP: 1 - Odhodki proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	470.000,00	55.000,00
PP: 1228 - Investicije in investicijsko vzdrževanje policije	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	470.000,00	55.000,00
K4: 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	470.000,00	55.000,00

Usklajenost:	NEUSKLAJEN (0 dni)	Skladnost:		Veljavni plan enak realizaciji pred:	2023
Kontaktna oseba:	Sandra Prelec	Telefon:	01/428-59-21	E-pošta:	sandra.prelec@gov.si
Status vloge:	MBI				

Opomba
Uvrstitev novega projekta v NRP.